

昭通市鼎安科技有限公司
安全生产工程技术服务现场检查整改建议书

项目（单位）：易门中昌能源有限公司安全现状评价报告

项目类型：危险化学品经营（有仓储）

法定代表人（负责人）沈炜程 联系电话：18987591319

日期：2026 年 6 月 2 日

现场发现的问题及建议：

1. 加油站内杂物未及时清理。
2. 加油站出入口减速带破损。
3. 加油站重新装修后安全警示标示设置不足。
4. 加油站重新装修后灭火器配备不足。
5. 油罐渗漏检测仪区域无监测点公示。
6. 急停开关无标识。
7. 卸油区静电导除装置接地线接入卸油口接地体，不符合要求。
8. 油罐操作井管道法兰盘跨接后接地不足。
9. 油罐区水位观测井井盖有损坏痕迹。
10. 加油区靠近公路侧地面塌陷，未处理。
11. 加油站西面的三级水封井格栅覆盖不全。

以下无内容。

委托方负责人：文开勇

现场检查人员：覃膜 刁开红

2026 年 6 月 2 日