

昭通市鼎安科技有限公司

安全生产工程技术服务现场检查整改建议书

项目（单位）：通海县中源加油站

项目类型：安全现状评价

法定代表人（负责人）阮益聪 联系电话：15759372942

日期：2026 年 6 月 2 日

现场发现的问题及建议：

1. 问题：车辆静电接地释放装置声音报警异常；
2. 问题：卸车区消防物资柜未标明相应标识，无检查记录；
3. 问题：柴油发电机房内发电机排烟管道上设置的警示标志错误；
4. 问题：柴油发电机房储油间内未铺设消防沙；
5. 问题：未定期对灭火器进行检查并保存相应检查记录；
6. 问题：配电室内配备的绝缘鞋等电工用具已过期；
7. 问题：配电室控制柜各开关未标明控制对象；
8. 问题：机柜间内电缆盖板检修后未恢复；
9. 问题：营业室内应急照明灯未接通电源；
10. 问题：营业厅灭火器箱摆放位置不便于取用；
11. 问题：卸油口盖板上无“卸油口”标识；
12. 问题：危废暂存间与卸油口间距不足；
13. 问题：卸油区未设置“卸油作业时严禁洗车”提示牌，因卸油车辆停车区与洗车区车辆入口通道交叉；
14. 问题：加油区灭火毯上积尘严重，维保不足；
15. 问题：配电室、发电机房无“当心触电”安全警示标志，配电室、发电机房、卸油区、加油区无岗位风险点告知牌；
16. 问题：配电室内应急灯脱落不稳固。
17. 站内未设置安全风险分布图。

以上 17 项问题请企业积极完成整改。

委托方负责人：阮益聪

现场检查人员：覃朕 刁开红

2026 年 6 月 2 日